

PERCUSSÃO (SPT)			LAVAGEM POR TEMPO cm/min.	INFILTRAÇÃO ENSAIO		PROFUNDIDADE (m)			DESCRIÇÃO DO MATERIAL	REVESTIMENTO
--- 30cm INICIAIS --- 30cm FINAIS GOLPES/30cm		GOLPES 30 cm		GRÁFICA	MUDANÇA DE CAMADA	CONVENÇÕES GRÁFICAS				
INICIAIS	FINAIS	TESTE N°					ABSORÇÃO K= cm/seg			
		7	10			0,00			Silte arenoso, pouco compacto à compacto, amarelo com pedrisco	NX
25/23	30/13				1,30					
						2,00			Fim da Perfuração Impenetrável à Percussão (Rocha) Lavagem por tempo 1,28 m a 1,30 m 1ª leitura para 10 minutos = 01 cm 2ª leitura para 10 minutos = 01 cm 3ª leitura para 10 minutos = 00 cm Foi adotado a sistemática do "pé de Galinha" para confirmação da profundidade do poço de sondagem 	
						3,00				
						4,00				
						5,00				
						6,00				
						7,00				
						8,00				
						9,00				
						10,00				
LOCALIZAÇÃO:										
RODOVIA:		TRECHO:			SUBTRECHO:			SONDAGEM N.º		
								SP-04		
COORDENADAS:				COTA BOCA	NÍVEL D'ÁGUA	OPERADOR:		DATA:		
8957381,4151; 657401,9188						SANDRO		24-11-2021 à 24-11-2021		
OBRA: SANEAMENTO BÁSICO					PERFIL DE SONDAGEM					
LOCAL: CANDUNDA - SENADOR RUI PALMEIRA - ALAGOAS								ENCIBRA		