

PERCUSSÃO ( SPT )			LAVAGEM POR TEMPO cm/min.	INFILTRAÇÃO ENSAIO		PROFUNDIDADE (m)			DESCRIÇÃO DO MATERIAL	REVESTIMENTO	
--- 30cm INICIAIS --- 30cm FINAIS <b>GOLPES/30cm</b>		GOLPES 30 cm		TESTE N°	ABSORÇÃO K= cm/seg	GRÁFICA	MUDANÇA DE CAMADA	CONVENÇÕES GRÁFICAS			
INICIAIS	FINAIS	INICIAIS									FINAIS
		5	7				0,00			Silte arenoso, pouco compacto à compacto, marrom com pedrisco  <b>Fim da Perfuração</b> Impenetrável à Percussão (Rocha) Lavagem por tempo 1,10 m a 1,10 m 1ª leitura para 10 minutos = 00 cm 2ª leitura para 10 minutos = 00 cm 3ª leitura para 10 minutos = 00 cm	NX
		20/10	05/00				1,00	1,10			
Foi adotado a sistemática do "pé de Galinha" para confirmação da profundidade do poço de sondagem											
LOCALIZAÇÃO:											
RODOVIA:		TRECHO:				SUBTRECHO:			SONDAGEM N.º		
									SP-06		
COORDENADAS:				COTA BOCA	NÍVEL D'ÁGUA	OPERADOR:		DATA:			
8959898,6739; 661928,8116						SANDRO		24-11-2021 à 24-11-2021			
OBRA: SANEAMENTO BÁSICO LOCAL: CANDUNDA - SENADOR RUI PALMEIRA - ALAGOAS						PERFIL DE SONDAGEM					
									ENCIBRA		