

PERCUSSÃO (SPT)			LAVAGEM POR TEMPO cm/min.	INFILTRAÇÃO ENSAIO		PROFUNDIDADE (m)			DESCRIÇÃO DO MATERIAL	REVESTIMENTO	
--- 30cm INICIAIS --- 30cm FINAIS GOLPES/30cm		GOLPES 30 cm		TESTE N	ABSORÇÃO K= cm/seg	GRÁFICA	MUDANÇA DE CAMADA	CONVENÇÕES GRÁFICAS			
INICIAIS	FINAIS	INICIAIS									FINAIS
		12	15				0,00		Silte arenoso, pouco compacto à compacto, marrom com pedrisco	NX	
		05/05					1,00				
							2,00		<p>Fim da Perfuração Impenetrável à Percussão (Rocha) Lavagem por tempo 1,00 m a 1,00 m 1ª leitura para 10 minutos = 00 cm 2ª leitura para 10 minutos = 00 cm 3ª leitura para 10 minutos = 00 cm</p> <p>Foi adotado a sistemática do "pé de Galinha" para confirmação da profundidade do poço de sondagem</p>		
							3,00				
							4,00				
							5,00				
							6,00				
							7,00				
							8,00				
							9,00				
							10,00				
LOCALIZAÇÃO:											
RODOVIA:		TRECHO:				SUBTRECHO:			SONDAGEM N.º SP-07		
COORDENADAS: 8959943,798; 661928,8124				COTA BOCA		NÍVEL D'ÁGUA		OPERADOR: SANDRO		DATA: 24-11-2021 à 24-11-2021	
OBRA: SANEAMENTO BÁSICO						PERFIL DE SONDAAGEM					
LOCAL: CANDUNDA - SENADOR RUI PALMEIRA - ALAGOAS								ENCIBRA			